

平成30年7月13日

九州地方整備局 武雄河川事務所

松浦川水系徳須恵川の「河岸決壊に伴う護岸の崩壊」箇所の緊急復旧工事が完了(第2報)

1. 概要

平成30年7月豪雨に伴い発生した松浦川水系徳須恵川6k900地点の左岸堤防(唐津市北波多行合野地先)の護岸崩壊における緊急復旧工事は、昼夜24時間体制で工事を実施し、本日13日9時に完了しましたのでお知らせします。

2. 災害復旧箇所

- ・松浦川水系徳須恵川6k900地点の左岸堤防(唐津市北波多行合野地先)
- ・着手日:平成30年7月6日
- ・完了日時:平成30年7月13日(金) 9時

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所

副所長 山元 正幸

副所長 的場 孝文

電話 0954-23-5151

緊急復旧工事の状況（松浦川水系徳須恵川6k900地点）



撮影日2018. 7. 6 8時00分



撮影日2018. 7. 8 14時00分



撮影日2018. 7. 7 4時00分



撮影日2018. 7. 13 9時00分