

平成30年7月6日 7:35
九州地方整備局 武雄河川事務所

大雨に伴う松浦川水系の出水状況について (第1報)

松浦川水系徳須恵川で「堤防が崩壊」。

1. 概要

7月6日、松浦川水系徳須恵川7k100地点(唐津市行合野地区)の左岸堤防が崩壊している模様です。
詳細については、情報が入り次第連絡します。

2. 河川被害の状況について

1) 施設被害状況

延長 約150m

3. 武雄河川事務所の体制

7月5日12:08 注意体制

7月6日 5:30 警戒体制

7月6日 6:30 非常体制

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所

副所長 山元 正幸

副所長 的場 孝文

電話 0954-23-5175(直通)

武雄河川事務所ホームページの防災インフォメーションで、雨量や河川及びダムの状況、施設の位置情報等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/bousai/>