

現場レポート 第6号

平成24年6月24日出水の概要【松浦川出張所管内】



松浦大堰全開状況

時間	状況
15:00(24日)	全開操作開始
17:00(24日)	ピーク流量
3:30(25日)	全閉操作開始

雨量観測所	
水位観測所	
松浦大堰	



今回の雨により、洪水調節のため松浦大堰の開閉操作を行いました。また、災害時協力業者による河川巡視を実施しております。



洪水時

24日: 徳須恵川 古里橋水位状況



徳須恵川 古里橋 平常時

観測所名	総雨量(mm)	時間最大(mm)
相 知	179mm	47mm(24日14時)
大 川 野	151mm	29mm(24日14時)
畑 川 内	175mm	49mm(24日14時)
巖 木 ダ ム	157mm	23mm(24日15時)

観測所名	水位
牟 田 部	4.15m(17時00分)
川 西 橋	4.30m(15時40分)
徳 須 恵 橋	4.46m(16時30分)
中 島 橋	1.29m(18時40分)

災害時巡視協力業者
 笠原建設(株)、唐津土工工業(株)
 (株)岸本組、(株)土井組
 日本建設技術(株)、黒木建設(株)
 (株)山儀建設、(株)下建設

(今回の現場レポート作成担当者)
 武雄河川事務所 松浦川出張所 金子、井上、野副、木原
 電話 0955-77-1735
 FAX 0955-77-3544