

令和元年度 第１回 六角川学識者懇談会

－令和元年8月出水写真(六角川水系)－

令和元年 10月7日



朝日出張所玄関付近



水防倉庫、排水ポンプ車格納庫付近







武雄川0.4k付近
浸水状況(武雄川合流点付近)



武雄川左岸 武雄市内浸水状況
(武雄物産館付近)



武雄川右岸0.6k付近
浸水状況(R34武雄高架橋付近)



武雄川左岸 武雄市内浸水状況
(新武雄病院付近)



六角川4k付近牛津川合流点を望む



六角川9k付近上流部を望む



六角川10k付近左岸(旧河道)を望む



六角川14k付近右岸(蛇行部)を望む

令和元年8月27、28日 六角川水系六角川 被災状況写真



六角川18k付近(上流部)を望む



六角川19k付近左岸を望む



六角川21k付近左岸を望む



六角川22k付近左岸を望む

令和元年8月27、28日 六角川水系六角川 被災状況写真



六角川23k付近左岸を望む



六角川24k付近左岸を望む



六角川25k付近左岸を望む



六角川26k付近左岸(武雄北方IC付近)を望む

令和元年8月27、28日 六角川水系六角川 被災状況写真



六角川26k付近武雄川合流点付近を望む



六角川28k右岸付近を望む



六角川洪水調整池予定地付近を望む

令和元年8月27、28日 六角川水系六角川 被災状況写真



令和元年8月27、28日 六角川水系六角川 被災状況写真



六角川左岸23.8k付近
浸水状況(武雄市北方町志久付近)




六角川左岸19.2k付近
浸水状況(大町自動車学校付近)



六角川左岸24.8k付近
浸水状況(武雄市北方町大崎付近)



六角川左岸19.4k付近
浸水状況(JR大町駅付近)





六角川左岸22. 8k付近
浸水状況(武雄市北方町志久付近)



六角川左岸23. 0k付近
浸水状況(武雄市北方町志久付近)






六角川左岸23. 8k付近
浸水状況(武雄市北方町掛橋付近)




六角川右岸24. 6k付近
浸水状況(武雄市北方町芦原付近)


令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



左岸下流より上流を望む(12k400付近)
8月27日19時25分頃



左岸下流より上流を望む(12k400付近)
8月28日05時55分頃

令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



左岸より右岸を望む(10k100付近)
8月28日05時55分頃



牛津川出張所(右岸)屋上より下流を望む(7k600付近)
8月28日06時00分頃



左岸より上流を望む(14k000付近)
8月27日18時10分頃



左岸より上流を望む(14k000付近)
8月28日05時50分頃

令和元年8月27、28日 六角川水系牛津川 被災状況写真



牟田辺遊水地
8月27日18時10分頃



左岸より牟田辺遊水地を望む(15k200付近)
8月28日05時55分頃