

下笠ダムアオコ発生状況 [H20.09.24]



『池の山橋より下流を望む』




『ダム堤体右岸より望む』



『池の山橋より上流を望む』

下笠ダムアオコ発生状況 [H20.09.24]



『川畑橋より上流を望む』



『津江堰に設置したエアカーテンの状況』



『川畑橋より下流を望む』



『簡易攪拌装置の状況』