


下笠ダム 藻類状況平面図

年月日	平成21年9月30日
貯水位	EL 319.95m
天候	曇り

■ : 藻類



特に目立った藻類を確認

- ・ 堤体付近から上流まで全体的に緑色をしている。
- ・ 川畑橋下流には薄く緑色の筋がある。
- ・ 川畑橋上流～津江川の湛水部上流端の間で特に濃くなっている箇所がある。

下笠ダム藻類発生状況 [H21.9.30時点]



新池ノ山橋より下流を望む

新池ノ山橋より上流を望む



下笠ダム藻類発生状況 [H21.9.30時点]



川畑橋下流を望む



津江堰上流を望む



川畑橋上流を望む



○川畑橋～津江堰の区間では左岸側に濃い筋が集積

下笠ダム藻類発生状況 [H21.9.30時点]



近景①

○津江川の湛水上流端で藻類が密集



近景②



栃原橋上流（津江川左岸）