


# 下笠ダム水質観測野帳

年月日	平成21年10月14日
貯水位	EL 323.66m
天候	晴れ時々曇り

■ : 藻類




・新池ノ山橋付近から上流の区間は筋状の緑色の藻類が確認できる。  
 ・支川合流付近から流入部（上野川・鯛生川）にかけて特に濃くなっている。

# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.14時点]




○ダム直上流でも若干筋状のものを確認

# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.14時点]




新池ノ山橋より上流を望む

○橋からの目視でも、筋状のものを確認



新池ノ山橋より下流を望む

# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.14時点]



川畑橋より下流を望む

- 橋からの目視でも筋状のものを確認。
- 主に岸側が濃い状態。

川畑橋より上流を望む



# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.14時点]



栢原橋より上流



栢原橋より下流



栢原橋と旧九電堰の中間付近



旧九電堰付近

# 下釜ダム藻類発生状況 [H21.10.14時点]



新浦合橋右岸より下流を望む

○流入部より下流は全体的に緑藻類を確認。  
○特に流入部は濃くなっている。