


下笠ダム 藻類状況平面図

年月日	平成21年11月4日
貯水位	EL 326.01m
天候	晴れ

■ : 藻類



・ 津江川、川原川の濃い部分は解消し、上野田川のみ濃い部分が残っている。
 ・ 湖面全体は薄い緑色をしている（肉眼で粒が確認できる。）

下笠ダム藻類発生状況 [H21.11.14時点]

提体付近（右岸側）から上流を望む



提体付近（左岸側）から上流を望む



- 湖面全体的に薄い緑色をしている。
- 筋状のものは見られない。

下笠橋から祝川を望む



下笠ダム藻類発生状況 [H21.1 1.4時点]

川畑橋より下流を望む



川畑橋より上流を望む



- 全体的にうっすらと緑色をしている。
- 川畑橋から見える範囲には筋状のものは見当たらない。

下笠ダム藻類発生状況 [H21.1 1.4点]



- 上野田川の湛水部上流端の岸に緑色の濃いものが残っている。
- 川原川の方には濃いものは無かった。

