

1月中旬の鶴田ダム貯水池内における外来水草の繁茂状況及び回収状況について、お知らせします。

■最繁茂期は、ダム湖のほぼ全域に水草が繁茂していましたが、ダム貯水池の約7割程度まで減少し、重量で約4,500トン回収しました。

■現在は、水草回収船(2隻)、網場で囲込み重機での回収を継続して行っています。

## 鶴田ダム湖位置図



# 写真① ダムから貯水池上流を望む



撮影日：令和3年1月19日



平江川(支川)

撮影日：令和3年1月19日



撮影日：令和3年1月25日

## ■水草回収船2隻により、回収作業を実施



## ■網場による囲い込み、重機により回収作業を実施

曾木の滝



撮影日：令和3年1月25日