

2月中旬の鶴田ダム貯水池内における外来水草の繁茂状況及び回収状況について、お知らせします。

■最繁茂期は、ダム湖のほぼ全域に水草が繁茂していましたが、ダム貯水池の約6割程度まで減少し、重量で約6,000トン回収しました。

■現在は、水草回収船(2隻)、網場で囲込み重機での回収を継続して行っています。

鶴田ダム湖位置図





ヘラブナ岬

ダム

撮影日：令和3年2月18日



平江川(支川)

撮影日：令和3年2月18日



曾木発電所遺構

撮影日：令和3年2月22日

■水草回収船2隻により、回収作業を実施



撮影日：令和3年2月22日

■網場による囲い込み、重機により回収作業を実施



撮影日：令和3年2月18日