

令和 3 年 7 月 5 日  
国土交通省九州地方整備局  
八代河川国道事務所

## 令和 2 年 7 月球磨川流域豪雨被害のアーカイブページを公開します。

### 「令和 2 年 7 月豪雨球磨川水害伝承記 ～後代に残す記録～」

令和 2 年 7 月豪雨災害により球磨川流域では、50 人もの尊い命が失われたほか、河川、道路、鉄道、住宅、公共施設、ライフライン、歴史的な建造物等に甚大な被害を及ぼす未曾有の洪水となりました。

豪雨災害から 1 年が経過した今、災害の記憶を風化させることなく次世代に継承するため、球磨川流域における被害状況や、災害対応を実施した関係各機関の対応の記録を取りまとめたアーカイブページ「令和 2 年 7 月豪雨球磨川水害伝承記～後代に残す記録～」を開設し、本日より公開いたします。


1. 公開開始日時 : 令和 3 年 7 月 5 日 (月) 14:00

2. 主なサイト構成

- ① 災害の概要
- ② 映像記録データベース (6,578 件の画像、189 件の動画を掲載)  
※7 月 1 日時点の掲載数
- ③ 年表 (災害対応を実施した関係各機関の対応を、時系列で掲載)

3. 当サイトの URL : <https://kumariver-r0207archive.jp/>

※八代河川国道事務所及び八代復興事務所のホームページにもリンクを貼っています。(ホームページトップ画面の下記バナーをクリックください)



#### [問い合わせ先]


国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所

技術副所長 もり やすなり 森 康成

調査課長 さこう かずき 酒匂 一樹

TEL:0965-32-4135 (代表)

《トップ画面》



災害を風化させないために

令和2年(2020年)7月3日から4日にかけて総雨量30mmを超える激しい雨が降り続き、この期間により群馬(県)域では  
甚大な災害が発生。人々の生活に大きな影響を及ぼしました。

当サイトは、群馬(県)域で発生した災害に関する画像・映像をはじめとした様々な情報を公開し、  
この被災映像や映像を踏かし、過去の防災に役立てることを目的に作成いたしました。

災害の概要

令和2年(2020年)7月豪雨における群馬(県)域災害についての概要をご紹介しています。

映像記録データベース

災害の発生からその経過について、被災前後、復旧状況、発生地帯などを確認し、写真や動画の記録を閲覧することができます。

年表

災害対応を実施した関係会社等の対応について、時系列で発表しています。

関連資料

「令和2年7月豪雨(群馬(県)域)被害対応記録」をはじめ、国、関係市町村などがまとめた防災関係の資料を掲載しています。

河川の復旧状況

河川防災課の復旧作業の状況を確認更新しています。

道路の復旧状況

道路防災課の復旧状況、復旧状況を確認更新しています。

《災害の概要》 2. 応急対応 (河川、道路、砂防、港湾) より

令和2年 7月 豪雨

球磨川水害伝承記

ホーム 災害の概要 映像記録データベース 年表 関連資料

災害対応

## 2. 応急対応 (河川、道路、砂防、港湾)

### 1) 河川

#### 緊急排水

人吉市の浸水箇所では、7月4日22:00頃から排水ポンプ車を設置し、緊急排水作業を実施しました。球磨村の浸水箇所でも7月6日に同様の緊急排水作業を実施するなど、9月1日まで排水ポンプ車を活用した水防活動が続きました。




《映像記録データベース》

令和2年 7月 豪雨

球磨川水害伝承記

ホーム 災害の概要 映像記録データベース 年表 関連資料

動画記事情報詳細

記事ID:2119

### 坂本町 球磨川第一橋梁流失後の様子(ドローン映像) (200720)

キーワード: 八代市 橋 護岸 鉄道 河川 球磨川 出水～被害 崩壊・倒壊 流失 土砂堆積 空撮

動画ID 2119-7021

解説 2020年7月20日 八代市坂本町 下鎌瀬地区～三坂地区  
洪水後の球磨川の様子(ドローン映像) 球磨川第一橋梁が滞壊している

撮影日時 2020年07月20日

撮影場所 八代市坂本町 下鎌瀬地区～三坂地区

所有者 八代河川運送事務所

提供者 八代市

二次利用 可  
※詳細は「公開情報の二次利用について」を参照してください。

