

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、これまでに合計約260万m³を掘削完了。そのうち、令和2年7月豪雨により堆積した土砂約125万m³を令和4年1月末に掘削完了さらに令和7年11月末までに約135万m³を掘削完了。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和7年11月末時点
実施中箇所



芦北町簸瀬地区 (球磨川左岸36 k 000付近)



【施工場所】
左岸36 k 000付近

【施工業者】
①丸昭建設（株）
②（株）松下組

【進捗状況】
①R7.2/1 掘削着手
約92% 掘削完了
②R6.11/20 掘削着手
約91% 掘削完了

<施工前>



R6.6

<施工中>



R7.11

球磨村神瀬地区 (球磨川右岸36 k 800~37 k 800付近)



【施工場所】

右岸36k800~37k800付近

【施工業者】

和久田建設(株)

味岡建設(株)

丸昭建設(株)

【進捗状況】

約24% 掘削完了

<施工前>




R6.11

<施工中>



R7.9



【施工場所】

左岸39k525~39k600付近

【施工業者】

(株) 佐藤産業

【進捗状況】

約38% 掘削完了

<施工前>



<施工中>

