

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- 球磨川河道内の掘削を行っており、これまでに合計約262万m³を掘削完了。そのうち、令和2年7月豪雨により堆積した土砂約125万m³を令和4年1月末に掘削完了さらに令和8年1月末までに約137万m³を掘削完了。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和8年1月末時点
実施中箇所



芦北町簸瀬地区 (球磨川左岸36 k 000付近)



【施工場所】
左岸36 k 000付近

【施工業者】
①丸昭建設（株）
②（株）松下組

【進捗状況】
①R7.2/1 掘削着手
約96% 掘削完了
②R6.11/20 掘削着手
約95% 掘削完了

<施工前>



<施工中>



球磨村神瀬地区 (球磨川右岸36 k 800~37 k 800付近)



【施工場所】

右岸36k800~37k800付近

【施工業者】

和久田建設(株)


味岡建設(株)

丸昭建設(株)

【進捗状況】

約39% 掘削完了

<施工前>



<施工中>





【施工場所】

左岸39k525~39k600付近

【施工業者】

(株) 佐藤産業

【進捗状況】

約54% 掘削完了

<施工前>



R7.1

<施工中>



R8.1