


これまでの河道掘削の実施状況(八代市)

実施済箇所

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和3年10月末までに八代市では9箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削含む



10月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

26k000右岸
市ノ俣川合流点付近

①



R2.12



R3.4

20k800右岸
葉木橋下流付近

②



R2.12



R3.5

19k200左岸
道の駅坂本付近

③



R3.1



R3.5

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

4k600右岸
白鷺橋上流付近



7k000右岸
新萩原橋上流付近



7k800左岸側
球磨川河川緑地付近



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近

⑦



R3.2



R3.6

15k800左岸
中谷橋下流付近

⑧



R3.3



R3.6

13k400左岸
旧深水橋上流付近

⑨



R3.7



R3.8


これまでの河道掘削の実施状況(芦北町・球磨村)

実施済箇所

○令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。

○令和3年10月末までに芦北町・球磨村では4箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む

10月末時点



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

36k300右岸
川内川合流点付近

①



R3.2



R3.4

47k800右岸
中園川合流点付近

②



R3.4



R3.5

38k800右岸
球磨村森林組合付近

③



R3.3



R3.6

【施工前状況】

53k000右岸
相良橋上流付近

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

④



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施済箇所

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年10月末までに人吉市では5箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

61k000左岸
人吉橋下流付近



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

60k400右岸
織月大橋上流付近

②



R3.3



R3.4

61k800右岸
水の手橋下流付近

③



R3.3



R3.5

59k400右岸
西瀬橋下流付近

④



R3.5



R3.7

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】


63k400左岸
球磨川第3橋上流付近

⑤



これまでの河道掘削の実施状況(相良村・錦町・あさぎり町) **実施済箇所**

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年10月末までに相良村・錦町・あさぎり町では5箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



10月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

79k400左岸
中島橋下流付近

①



71k000右岸
球磨大橋下流付近

②



76k100右岸
田頭川合流点付近

③



【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

川辺川1k400右岸
新村橋上流付近

④




76k200左岸
免田川合流点付近

⑤



これまでの河道掘削の実施状況(多良木町・湯前町・水上村) **実施済箇所**

- 令和2年7月豪雨以降、球磨川の河道掘削を実施しており、令和3年出水期までに約70万m³の掘削を完了し、引き続き河道掘削を実施中。
- 令和3年10月末までに多良木町・湯前町・水上村では4箇所の河道掘削を実施済。 ※一次掘削を含む



10月末時点

【施工前状況】

【施工中状況】

【施工中状況】

【施工後状況】

83k400右岸
大宮橋上下流付近

①



R3.1



R3.1

87k400左岸
古淵橋下流付近

②



R2.12



R3.2

84k800
鮎之瀬堰下流付近

③



R2.12



R3.3

【施工前状況】

88k800右岸
佐本橋下流付近

④



【施工中状況】



【施工中状況】



【施工後状況】

