


実施箇所

○令和4年6月末までに八代市では22箇所[※]の河道掘削を実施。

R4.6月末時点



【施工前状況】

【施工後状況】

26k000右岸
市ノ俣川合流点付近



【施工前状況】

【施工後状況】

20k800右岸
葉木橋下流付近



19k200左岸
道の駅坂本付近



4k600右岸
白鷺橋上流付近



7k000右岸
新萩原橋上流付近



7k800左岸側
球磨川河川緑地付近



【施工前状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近

⑦



【施工前状況】

【施工後状況】

15k800左岸
中谷橋下流付近

⑧



13k400左岸
旧深水橋上流付近

⑨



17k000左岸
坂本橋上流付近

⑩



25K000左岸
鎌瀬橋下流付近

⑪



17k600左岸
合志野地区

⑫



【施工前状況】

【施工後状況】

8k600左岸
球磨川橋梁上流付近

⑬



【施工前状況】

【施工後状況】

14k500右岸
球磨川第二橋梁上流付近

⑭



15k700左岸
球磨川中谷橋付近

⑮



19k000右岸
道の駅坂本対岸付近

⑯



19k200左岸
道の駅坂本付近

⑰



24k000右岸
球磨川第一橋梁下流

⑱



【施工前状況】

【施工後状況】

16k300左岸
油谷川合流点付近



【施工前状況】

【施工後状況】

7k200中州
新萩原橋上流付近



19k800左岸
道の駅さかもと上流付近



17k800左岸
合志野地区付近




これまでの河道掘削の実施状況(芦北町・球磨村)

実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年6月末現在約171万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和4年6月末までに芦北町・球磨村では14箇所の河道掘削を実施。

R4.6月末時点



【施工前状況】

【施工後状況】

36k300右岸
川内川合流点付近

①



【施工前状況】

【施工後状況】

47k800右岸
中園川合流点付近

②



38k800右岸
球磨村森林組合付近

③



53k000右岸
相良橋上流付近

④



49k400右岸
球磨橋上流付近

⑤



42k000左岸
大瀬橋上流付近

⑥



【施工前状況】

【施工後状況】

52k300左岸
相良橋下流付近

⑦



【施工前状況】

【施工後状況】


54k000右岸
沖鶴橋上流付近

⑧



38k700右岸
大野大橋下流付近

⑨



36k300右岸
川内川合流点付近

⑩




49k000左岸
球磨橋上流

⑪



41k100右岸
大瀬橋上流付近

⑫



【施工前状況】

【施工後状況】

【施工前状況】

【施工後状況】

41k900左岸
大瀬橋上流付近

⑬



52k000右岸
小川合流点付近

⑭



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施箇所

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年6月末現在約171万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。
- 令和4年6月末までに人吉市では10箇所の河道掘削を実施。



【施工前状況】

【施工後状況】

【施工前状況】

【施工後状況】

61k000左岸
人吉橋下流付近

60k400右岸
織月大橋上流付近



【施工前状況】

【施工後状況】

61k800右岸
水の手橋下流付近



【施工前状況】

【施工後状況】

59k400右岸
西瀬橋下流付近



63k400左岸
球磨川第3橋上流付近



59k000左岸
西瀬橋下流付近



57k200左岸
西瀬橋下流付近



55k200左岸
紅取橋下流付近



【施工前状況】

【施工後状況】

55k750左岸
紅取橋下流付近

⑨



【施工前状況】

【施工後状況】

61k200中州
中川原公園際付近


⑩



これまでの河道掘削の実施状況(相良村・錦町・あさぎり町) **実施済箇所**

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年6月末現在約171万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和4年6月末までに相良村・錦町・あさぎり町では10箇所の河道掘削を実施。



【施工前状況】

【施工後状況】

79k400左岸
中島橋下流付近

①



【施工前状況】

【施工後状況】

71k000右岸
球磨大橋下流付近

②



76k100右岸
田頭川合流点付近

③



川辺川1k400右岸
新村橋上流付近

④



76k200左岸
免田川合流点付近

⑤



77k500左岸
井口川合流点付近

⑥



【施工前状況】

【施工後状況】

68k900右岸
錦大橋上下流付近

⑦



【施工前状況】

【施工後状況】

66k200右岸
川辺川合流点付近

⑧




川辺川2k000左岸
新村橋上流付近

⑨



81k200右岸
柳橋川上流付近

⑩




これまでの河道掘削の実施状況(多良木町・湯前町・水上村) **実施箇所**

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年6月末現在約171万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和4年6月末までに多良木町・湯前町・水上村では5箇所の河道掘削を実施。

R4.6月末時点



【施工前状況】

【施工後状況】

83k400右岸
大宮橋上下流付近

①



【施工前状況】

【施工後状況】

87k400左岸
古淵橋下流付近

②



84k800
鮎之瀬堰下流付近

③



88k800右岸
佐本橋下流付近

④



81k000左岸
柳橋川合流点付近

⑤

