


これまでの河道掘削の実施状況(八代市)

実施箇所

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。
- 令和5年2月末までに八代市では24箇所の河道掘削を実施。

R5.2月末時点



【施工前状況】

【施工後状況】

26k000右岸
市ノ俣川合流点付近



【施工前状況】

【施工後状況】

20k800右岸
葉木橋下流付近



19k200左岸
道の駅坂本付近



4k600右岸
白鷺橋上流付近



7k000右岸
新萩原橋上流付近



7k800左岸側
球磨川河川緑地付近



【施工前状況】

【施工後状況】

19k000右岸
道の駅坂本対岸付近



【施工前状況】

【施工後状況】

15k800左岸
中谷橋下流付近



13k400左岸
旧深水橋上流付近



17k000左岸
坂本橋上流付近



25K000左岸
鎌瀬橋下流付近



17k600左岸
合志野地区



【施工前状況】

8k600左岸
球磨川橋梁上流付近



【施工後状況】



【施工前状況】

14k500右岸
球磨川第二橋梁上流付近



【施工後状況】



15k700左岸
球磨川中谷橋付近



19k000右岸
道の駅坂本対岸付近



19k200左岸
道の駅坂本付近



24k000右岸
球磨川第一橋梁下流



【施工前状況】

16k300左岸
油谷川合流点付近

①9



【施工後状況】



【施工前状況】

7k200中州
新萩原橋上流付近

②0



【施工後状況】



19k800左岸
道の駅さかもと上流付近

②1



17k800左岸
合志野地区付近

②2



25k000左岸
鎌瀬橋下流付近

②3



23k500右岸
球磨川第一橋梁下流付近

②4




これまでの河道掘削の実施状況(芦北町・球磨村)

実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和5年2月末までに芦北町・球磨村では14箇所(1)の河道掘削を実施。

R5.2月末時点



【施工前状況】

【施工後状況】

36k300右岸
川内川合流点付近



【施工前状況】

【施工後状況】

47k800右岸
中園川合流点付近



38k800右岸
球磨村森林組合付近



53k000右岸
相良橋上流付近



49k400右岸
球磨橋上流付近



42k000左岸
大瀬橋上流付近



【施工前状況】

【施工後状況】

【施工前状況】

【施工後状況】

52k300左岸
相良橋下流付近

⑦



54k000右岸
沖鶴橋上流付近

⑧



38k700右岸
大野大橋下流付近

⑨



36k300右岸
川内川合流点付近

⑩



49k000左岸
球磨橋上流

⑪



41k100右岸
大瀬橋上流付近

⑫



【施工前状況】

【施工後状況】

【施工前状況】

【施工後状況】

41k900左岸
大瀬橋上流付近

⑬



52k000右岸
小川合流点付近

⑭



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施箇所

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。
- 令和5年2月末までに人吉市では10箇所の河道掘削を実施。



【施工前状況】

【施工後状況】

【施工前状況】

【施工後状況】

61k000左岸
人吉橋下流付近



60k400右岸
織月大橋上流付近



【施工前状況】

【施工後状況】

61k800右岸
水の手橋下流付近

③



R3.3



R3.5

【施工前状況】

【施工後状況】

59k400右岸
西瀬橋下流付近

④



R3.5



R3.7

63k400左岸
球磨川第3橋上流付近

⑤



R3.5



R3.8

59k000左岸
西瀬橋下流付近

⑥



R3.12



R4.3

57k200左岸
西瀬橋下流付近

⑦



R3.12



R4.5

55k200左岸
紅取橋下流付近

⑧



R4.1



R4.6

【施工前状況】

55k750左岸
紅取橋下流付近

【施工後状況】



【施工前状況】

61k200中州
中川原公園際付近


【施工後状況】



これまでの河道掘削の実施状況(相良村・錦町・あさぎり町) **実施済箇所**

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和5年2月末までに相良村・錦町・あさぎり町では11箇所の河道掘削を実施。



【施工前状況】

【施工後状況】

79k400左岸
中島橋下流付近

①



【施工前状況】

【施工後状況】

71k000左岸
球磨大橋下流付近

②



76k100右岸
田頭川合流点付近

③



川辺川1k400右岸
新村橋上流付近

④



76k200左岸
免田川合流点付近

⑤



77k500左岸
井口川合流点付近

⑥



【施工前状況】

【施工後状況】

68k900右岸
錦大橋上下流付近

⑦



R3.1



R3.12

【施工前状況】

【施工後状況】

66k200右岸
川辺川合流点付近

⑧



R3.7



R3.12

川辺川2k000左岸
新村橋上流付近

⑨



R3.12



R4.2

81k200右岸
柳橋川上流付近

⑩



R4.3



R4.4

球磨川79k800右岸
中島橋付近

⑪




R5.1



R5.2

これまでの河道掘削の実施状況(多良木町・湯前町・水上村) **実施箇所**

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年2月末現在約196万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。
- 令和5年2月末までに多良木町・湯前町・水上村では5箇所の河道掘削を実施。



R5.2月末時点

【施工前状況】

【施工後状況】

83k400右岸
大宮橋上下流付近

①



【施工前状況】

【施工後状況】

87k400左岸
古淵橋下流付近

②



84k800
鮎之瀬堰下流付近

③



88k800右岸
佐本橋下流付近

④



81k000左岸
柳橋川合流点付近

⑤

