

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況


<輪中堤・宅地かさ上げ>

- 中流部の川沿いのわずかな平地を利用して形成された集落等について、令和2年7月洪水と同規模の洪水に対して家屋の浸水被害を防止するため、河川事業による輪中堤・宅地かさ上げを実施。
- 現在、各地区で事業説明会を順次開催し、地域との合意形成に努めながら令和7年度末完了を目標に事業を進めているところである。
- 現在、八代市6箇所、芦北町1箇所、球磨村3箇所の計10箇所で宅地嵩上げ工事を実施中。

<河川事業における輪中堤・宅地かさ上げ対策の概要>


【輪中堤整備イメージ】

ある特定の区域を洪水氾濫から守るために、その周囲を囲むように堤防を整備。



【宅地かさ上げ整備イメージ】


宅地や隣接する道路などを一体的に浸水しない高さまで盛土を実施。



※必要に応じて自治体のまちづくりと連携して、更なる宅地かさ上げを実施する地区もある。

球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 ＜輪中堤・宅地かさ上げ＞

＜令和6年3月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所＞



① 八代市上今泉地区

＜工事名＞

R5球磨川今泉地区上流
築堤護岸(その1)工事

＜施工業者＞

(株)江川組

＜着工日＞

令和5年12月

＜施工前の状況(令和5年10月に撮影)＞



施工状況(令和6年3月末時点)



②八代市下代瀬地区

<工事名>

R5球磨川下代瀬地区
宅地等嵩上げ工事

<施工業者>

八代港湾工業(株)

<着工日>


令和5年12月

<施工前の状況(令和5年11月に撮影)>



施工状況(令和6年1月末時点)

施工中



施工完了



③ 八代市坂本・松崎地区

<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地区
区外宅地かさ上げ工事

<施工業者>

岩奥産業(株)


<着工日>

令和6年1月

<施工前の状況(令和5年11月に撮影)>



施工状況(令和6年3月末時点)



④ 八代市合志野地区

＜工事名＞

R4球磨川合志野地区宅地等嵩上げ及び掘削工事

＜施工業者＞

(株)土井組

＜着工日＞

令和5年4月

＜施工前の状況(令和5年8月に撮影)＞



施工状況(令和6年3月末時点)



⑤ 八代市藤本地区

＜工事名＞

R5球磨川古田地区護岸及び
藤本地区宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞

有限会社 増田土木

＜着工日＞

令和6年1月

＜施工前の状況(令和5年12月に撮影)＞



施工状況(令和6年3月末時点)



重機の搬入のみ

嵩上げ工事は来月以降

⑥ 八代市上葉木地区

＜工事名＞

R5球磨川掘削及び上葉木地区宅地かさ上げ工事

＜施工業者＞

合資会社 三共建設


＜着工日＞

令和5年12月

＜施工前の状況(令和5年12月に撮影)＞



施工状況(令和6年3月末時点)



⑦ 芦北町白石地区

<工事名>

R5 球磨川白石地区宅地
等嵩上げ及び掘削工事

<施工業者>

(株)佐藤産業

<着工日>

令和5年9月

<施工前の状況(令和5年9月に撮影)>



施工状況(令和6年3月末時点)



⑧ 球磨村多武除地区

工事名

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その1工事

施工業者

- (1) 八代港湾工業(株)

着工日

- (1) 令和6年1月



施工状況 (令和6年3月末時点)



⑨ 球磨村神瀬地区

<工事名>

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その1工事
- (2) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その2工事

<施工業者>

- (1) 八代港湾工業(株)
- (2) (株)高野組

<着工日>

- (1) 令和5年4月
- (2) 令和5年1月

<施工前の状況(令和5年2月に撮影)>



施工状況(令和6年3月末時点)

全体



⑩ 球磨村中園地区

<工事名>

R 5 球磨川松本地区
掘削外工事

<施工業者>

(株)丸昭建設

<着工日>

令和5年12月



施工状況(令和6年3月末時点)

