


# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 ＜輪中堤・宅地かさ上げ＞

＜令和6年3月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所＞





# ① 八代市今泉地区の工事進捗状況

## <工事名>

- (1) R5球磨川今泉地区上流  
築堤護岸(その1)工事

## <施工業者>

- (1) (株)江川組

## <着工日>

- (1) 令和5年12月

## 撮影地点



## 施工前(令和5年12月頃時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)



施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





## ②八代市下代瀬地区

### <工事名>

R5球磨川下代瀬地区  
宅地等嵩上げ工事

### <施工業者>

八代港湾工業(株)

### <着工日>

令和5年12月

### <施工前の状況(令和5年11月に撮影)>



### 施工状況(令和6年1月末時点)

#### 施工中



#### 施工完了



### ③ 八代市坂本・松崎地区の工事進捗状況

#### <工事名>

- (1) R5球磨川掘削及び坂本地区  
外宅地かさ上げ工事

#### <施工業者>

- (1) 岩奥産業(株)

#### <着工日>

- (1) 令和6年1月

#### <施工前の状況(令和5年11月に撮影)>



#### 施工状況(令和6年12月末時点)



#### 施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）



## ④ 八代市合志野地区の工事進捗状況

### <工事名>

- (1) R4球磨川合志野地区  
宅地等嵩上げ工事

### <施工業者>

- (1) (株)土井組

### <着工日>

- (1) 令和5年4月



※写真は施工前(令和5年8月)に撮影

### 施工前(令和5年4月頃時点)



### 施工状況(令和5年10月末時点)





施工状況（令和5年11月末時点）



施工状況（令和5年12月末時点）



施工状況（令和6年1月末時点）





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





## ⑤ 八代市藤本地区の工事進捗状況

### <工事名>

R5球磨川古田地区護岸及び  
藤本地区宅地かさ上げ工事

### <施工業者>

有限会社 増田土木

### <着工日>

令和6年1月



### 施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





## ⑥ 八代市上葉木地区の工事進捗状況

### <工事名>

- (1) R5球磨川掘削及び  
上葉木地区宅地かさ上げ工事

### <施工業者>

- (1) (資)三共建設

### <着工日>

- (1) 令和5年12月



### 施工前(令和5年12月頃時点)



### 施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





# ⑦ 芦北町白石地区の工事進捗状況

## <工事名>

(1) R5球磨川白石地区宅地等  
嵩上げ及び掘削工事

## <施工業者>

(1) (株)佐藤産業

## <着工日>

(1) 令和5年9月



## 施工前(令和5年12月頃時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





## ⑧ 球磨村多武除地区

### 工事名

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等  
嵩上げ及び掘削その1工事

### 施工業者

- (1) 八代港湾工業(株)

### 着工日

- (1) 令和6年1月



### 施工状況(令和6年1月末時点)









## ⑨ 球磨村神瀬地区の工事進捗状況

### 工事名

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等  
嵩上げ及び掘削その1工事
- (2) R4球磨川神瀬地区宅地等  
嵩上げ及び掘削その2工事

### 施工業者

- (1) 八代港湾工業(株)
- (2) (株)高野組

### 着工日

- (1) 令和5年4月
- (2) 令和5年1月

### 撮影地点



### 施工前(令和5年2月頃時点)



### 施工状況(令和5年4月末時点)





施工状況（令和5年5月末時点）



施工状況（令和5年6月末時点）



施工状況（令和5年7月末時点）





施工状況（令和5年8月末時点）



施工状況（令和5年9月末時点）



施工状況（令和5年10月末時点）






施工状況（令和5年11月末時点）



施工状況（令和5年12月末時点）



施工状況（令和6年1月末時点）





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）





# ⑩ 球磨村中園地区の工事進捗状況

## <工事名>

(1) R5球磨川松本地区掘削外工事

## <施工業者>

(1) (株)丸昭建設

## <着工日>

(1) 令和5年12月



## 施工前(令和5年12月頃時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況（令和6年2月末時点）

更新



施工状況（令和6年3月末時点）

