


球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜遊水地＞

＜令和7年5月末時点の遊水地工事実施箇所＞



① 相良村柳瀬地区

< 工事名 >

R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事（施工中）

< 施工業者 >

// （R6）

< 着工日 >

令和 6 年 5 月




施工状況（令和 6 年 7 月末時点）



施工状況（令和6年9月末時点）



施工状況（令和6年11月末時点）



施工状況（令和7年1月末時点）



施工状況（令和7年3月末時点）



②球磨村渡地区

< 工事名 >

R 6 球磨川渡遊水地築堤工事

< 施工業者 >

味岡建設（株）

< 着工日 >

令和 6 年 9 月



施工状況（令和 6 年 1 1 月末時点）



施工状況（令和7年1月末時点）

①



②

球磨川

施工状況（令和7年3月末時点）

①



②