

# 遙拝堰下流の瀬の現状について

(第2回球磨川下流域環境デザイン検討委員会)

平成25年2月18日

八代河川国道事務所

※ 資料の19ページ～23ページにつきましては、アユに関する一般的な事項(特徴、生活史等)を記載した部分となっておりますが、データ出典先の著作権の関係により公表を差し控えさせていただきます。

# 1. 現地状況

## ■ 遙拝堰から下流域の現況



# 1. 現地状況

## ■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)



# 1. 現地状況

■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)



# 1. 現地状況

■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)



# 1. 現地状況

■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)



# 1. 現地状況

■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)




# 1. 現地状況

■ 遙拝堰直下流状況(平成24年8月25日撮影)



## 2. 下流域の瀬の変遷

### ■昭和22年の球磨川下流域航空写真に見る瀬の状況



## 2. 下流域の瀬の変遷

■昔(昭和20~40年代と想定)の球磨川下流域のポンチ絵




遙拝の瀬から旧植柳橋、旧前川橋までの瀬の位置図

## 2. 下流域の瀬の変遷

### ■ 旧遙拝堰と新遙拝堰の位置関係について

平面図：昭和35年測量



旧遙拝堰(八の字堰)



旧遙拝堰(八の字堰)



新遙拝堰(昭和44年3月完成)

新遙拝堰(昭和44年3月完成)



## 2. 下流域の瀬の変遷

### ■昭和50年代の遙拝堰直下流の瀬の状況



## 2. 下流域の瀬の変遷

■昭和48年(1973年)の遙拝堰直下流～鉄道橋までの瀬の状況



## 2. 下流域の瀬の変遷

### ■昭和53年の遙拝堰下流の状況

