

啓開状況



球磨村大瀬



被災直後の球磨村大瀬



写真①(R2.7.6 TEC-FORCE調査)



写真②(R2.7.6 TEC-FORCE調査)

被災前の球磨村大瀬



出典: 国土地理院

現在の復旧状況



写真③(R2.10.15)



写真④(R2.10.15)