


# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 工事の進捗状況

令和7年12月末時点



### 事業進捗率



### 堤防整備・河道掘削イメージ



上記は、緊急治水対策プロジェクトで整備する事業の進捗率を示しています。

### 凡例

<span style="color: black;">—</span>	完成
<span style="color: green;">—</span>	未完成
<span style="color: red;">—</span>	施工中
<span style="color: grey;">—</span>	R5年7月以前 完成箇所

緊急治水対策  
プロジェクト  
対象箇所

# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 築堤整備

### 中尾地区



### 以真恵地区



# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 築堤整備

志塚島地区



田主丸地区



# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 樋管整備

杉川樋管



着工前



2025.12.22撮影

今村樋管



着工前



2025.12.24撮影

# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 樋管整備

### 筋違樋管



### 村島樋管



# 筑後川水系巨瀬川緊急治水対策プロジェクト

## 橋梁整備

### 小屋場橋



小屋場橋の改築工事は平成31年1月から、橋梁管理者である福岡県が施工しています。