

令和6年6月21日
国土交通省
九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料
(第11報)

国道226号（鹿児島県鹿児島市喜入地内）の被害状況について

令和6年6月21日 7時40分

【全面通行止め規制について】

国道226号鹿児島県鹿児島市喜入地内において発生した斜面崩壊箇所の被害状況についてお知らせします。なお、復旧方法については検討中です。また、全面通行止めは引き続き継続中です。

1. 災害発生確認日時：令和6年6月21日（金）5時30分頃
 2. 通行規制箇所：国道226号指宿岩本交差点から喜入旧市交差点
いぶすきいわもと きいれもとまち
(延長11.0km)
 3. 交通規制内容：全面通行止め
 4. 人身・物損被害：人身なし、物損車両2台
 5. 災害規模：延長＝約30m、高さ＝約20m、崩壊土量V＝約500m³
 6. 規制解除時間：未定
- ※通行止め解除につきましては、現地の安全が確認され次第お知らせします。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

技術副所長 さかもと 坂元 とよひさ 豊久

品質確保課長 おばた 小畑 じゅんいちろう 淳一郎

TEL：099-216-3111（代表）

斜面崩壊 位置図

別紙



現地写真 6月21日 6:30

鹿児島226号 61K75 下

鹿児島市喜入前之浜町 喜入2