国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和6年7月29日
九州地方整備局
鹿　児　島　県

損傷したトンネルを専門家が現地調査します

～　北薩トンネルの側壁及び路面の損傷箇所　～

令和6年7月25日に被災した一般国道504号北薩（ほくさつ）トンネル（北薩横断道路）について、鹿児島県からの要請を受けて、国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人　土木研究所の専門家及び九州地方整備局による被災状況の現地調査を実施します。

〇日　時：令和6年7月30日（火）　12時30分頃　～　（1時間程度）

〇場　所：一般国道504号　北薩（ほくさつ）トンネル　（きららIC側坑口）

〇注意事項：

※　集合場所は、きららIC入口です。集合場所では、所属及び氏名を伝えていただき、現地の指示に従ってください。

※　トンネル内は安全管理上、立ち入ることはできません。現地調査開始時（概要説明）、及びきららIC側の調査後は取材可能です。

＜問い合わせ先＞
【技術支援に関すること】
国土交通省　九州地方整備局　道路部　地域道路課長
福原　　茂　092－476－3531（地域道路課　直通）
【道路施設の管理、被害に関すること】
鹿児島県　土木部　道路維持課長　　塩屋　勝久　099－286－3561（道路維持課　直通）

国道５０４号　北薩（ほくさつ）トンネル

鹿児島県薩摩郡（さつまぐん）さつま町泊野（ちょうとまりの）～出水市（いずみし）高尾野町柴引（たかおのまちしばひき）

■北薩トンネル概要

供用開始：2018年3月25 日
延長：4,850m 、幅員：9.5m