

# 平成17年台風14号 川辺川の長期濁りの状況

## 川辺川上流域の現地調査結果




国土交通省九州地方整備局

川辺川ダム砂防事務所



# 山腹崩壊状況 (川辺川支川 竹の川上流) 2005.9.12撮影

土砂崩壊位置図





※本報告では、崩壊地の一部を掲載しており、この他にも崩壊地を確認しています。



国道445号崩落箇所  
(五木村築切地先)

川辺川34k600付近  
2005.9.12撮影



川辺川合流地点  
2005.9.12撮影

※濁度は、9月12日の測定値