

記者発表資料（第3報）

国道201号の全面通行止めについて

降り続いている大雨の影響により、国道201号 ^{いいづか}飯塚市鹿毛馬^{かけのうま}において法面崩壊が発生し、10時00分より全面通行止めとなっています。
迂回路については別紙のとおりです。

1. 被災箇所

国道201号（現道） 39k000付近 ^{いいづか}飯塚市鹿毛馬^{かけのうま}

2. 通行止め箇所

国道201号（現道） ^{おおやまりんどうまえ}大山林道前交差点^{いいづか}（^{かけのうま}飯塚市鹿毛馬）
～^{ちくほうからすお}筑豊烏尾トンネル^{ひがし}東交差点^{たがわぐん}（^{いとだまち}田川郡糸田町）

3. 迂回路 国道201号～県道415線～国道201号（現道）

（詳細は別紙のとおり）

4. 被害状況 負傷者不明、物損確認中

5. 復旧予定 未定

【お問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所

電話：093－951－4331（代表）



技術副所長

^{やました}山下 ^{まさあき}正昭

（内線 205）

管理第一課長


^{たさき}田崎 ^{としかず}利和

（内線 431）

ホームページ：<https://www.qsr.mlit.go.jp/kitakyu/>

X(旧Twitter)：https://twitter.com/mlit_kitakyu

通行規制区間



道路の状況はこちらからご覧いただけます >>

国道201号八木山峠
(飯塚市側)の道路画像

北九州国道事務所

検索

