

緑川水系不法投棄位置図

令和2年4月～令和3年3月

この大量のゴミは、国土交通省の河川パトロールで発見されたものです。

不法投棄件数・・・508件 発見回数：発見1回 ● 2回 ○ 3回以上 ●



2020/9/14 緑川 右岸 4k753



2021/3/1 浜戸川 左岸 4k605



2020/10/5 緑川 左岸 7k711



2020/11/24 浜戸川 右岸 0k200



2020/7/30 浜戸川 左岸 4k294



2020/12/10 緑川 左岸 7k800



2020/6/25 加勢川 左岸 7k966



2020/4/23 加勢川 左岸 8k147



2020/4/30 加勢川 左岸 8k411



2020/4/23 緑川 右岸 7k465



2020/10/8 加勢川 右岸 3k635



2020/7/16 緑川 左岸 8k397



2020/5/14 加勢川 左岸 6k821




2020/4/9 御船川 左岸 0k197




2021/2/1 緑川 右岸 24k897

緑川水系(不法投棄における河川ごとの割合)




合計:508件


緑川水系(緑川)種類別不法投棄発見箇所数(合計288件)



緑川水系(支川)種類別不法投棄発見数(合計220件)



緑川水系不法投棄発見箇所数(年度別)



不法投棄禁止

不法投棄は犯罪です！

不法投棄は法律により罰せられます。

(5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金)