

## 令和元年度・水質事故発生（通報）状況

No	発生年月日	河川名	場 所	汚 濁 源 (原因者)	汚濁物質	流出量	対策状況	対応者	備考
1	H31. 4. 24	木山川 布田川	上益城郡益城町	企業	重油	200 リットル	・工場用オイルタンクからの給油作業後、蓋を締め忘れたまま設備を稼働し重油がオーバーフローし、木山川へ流出 ・万国旗型フェンス、オイルフェンス及び吸着マットを設置し回収	消防、益城町、熊本県	
2	R元. 5. 9	天明新川	熊本市南区川口	個人	重油	不明	・農業用重油タンクの配管ホース継ぎ目から水路へ流出 ・万国旗型フェンス、オイルフェンス及び吸着マットを設置し回収	消防、熊本市、熊本県、国	
3	R元. 10. 10	天明新川	熊本市南区美登里町	個人	軽油	20 リットル	・コンバインが転落して農業用水路から軽油が流出 ・万国旗型フェンスを設置し回収	消防、熊本市、熊本県	
4	R元. 11. 11	倶利加羅 谷川	阿蘇郡南阿蘇村吉田	不明	火山灰	不明	倶利加羅谷川に白濁した水が流出	熊本県、南阿蘇村	
5	R2. 1. 10	藻器堀川	熊本市中央区水前寺公園	企業	油類	不明	・工事現場からの工事排水により水路から藻器堀川へ油が流出 ・万国旗型フェンスを設置し回収	熊本県、熊本市、消防	
6	R2. 3. 4	緑川	上益城郡甲佐町	不明	油類	不明	・通報を受け直ちに現地確認を行ったが、油類の流出は確認できなかった。特に対応はしていない。	国、甲佐町、警察	
7	R2. 3. 18	木山川	上益城郡益城町	企業	油類	不明	・県発注の林務工事車両が河川内に転落 ・車両の引上げ及び万国旗型フェンスを設置し回収	熊本県、消防、警察	
8									
9									