


●上部工の部材の取替え、下部工のひび割れ補修及び断面修復が完了しました。



(3径間連続鉄桁橋 H13年架設、橋長:128m)



損傷箇所側面図



損傷箇所平面図



起点側全景写真(阿蘇方面を望む)

