

玉名市、熊本県などとともに 一級水系菊池川で共同点検を実施！！



写真 説明状況(玉名市、熊本県、菊池川河川事務所など)

現場を見ながら、堤防が低い箇所などについて、共同点検を実施し、関係者で情報共有を行いました。

河川情報モニターを務める方からは、「地元には1人暮らしの高齢者も多い。早めの避難の重要性を伝えたい」との意見をいただいた。

また、他の参加者からは、「菊池川の水位に応じた危険度を、もっと住民に知ってもらうことが必要だと思う」との意見もいただきました。

●日時 : 平成27年11月18日(水)

●場所 : 菊池川(熊本県玉名市)

●参加 : 玉名市、河川情報モニター 菊池川河川事務所、熊本県

※本取り組み(河川堤防等の共同点検)は、平成27年9月の関東・東北豪雨で、地域住民の避難が遅れ、多数の孤立者が発生した事態を受けて、国土交通省が実施している「避難を促す緊急行動」の一環です。