

令和3年度
大分川・大野川学識者懇談会
〔粘り強い河川堤防〕

令和3年11月12日

国土交通省九州地方整備局
大分河川国道事務所

「粘り強い河川堤防」整備のきっかけ

■信濃川水系千曲川では、令和元年台風第19号により発生した堤防越水に伴い、堤防決壊に至った。



図-1 被害状況図(10月29日時点) 千曲川堤防調査委員会資料


粘り強い河川堤防の対象箇所について

○対象箇所について

氾濫リスクが高い場所であり、堤防が決壊した場合に甚大な被害が発生する場所

1. 基本方針（L1）流量流下による氾濫リスクが高い箇所
2. 浸水家屋戸数が2,000戸以上もしくは、重要施設が浸水する箇所
3. 過去に堤防決壊等の被災を受け、治水に対する地域住民の方々の関心が高い箇所

越水しやすい場の特徴



大野川 選定箇所の堤防強化範囲と工法について




大分川 選定箇所の堤防強化範囲と工法について



粘り強い河川堤防のイメージパース

大野川

※イメージのため実際の施工で変更になる可能性あり



大分川

