



平成29年7月7日  
国土交通省九州地方整備局  
遠賀川河川事務所  
16時00分発表

## 梅雨前線豪雨に伴う遠賀川水系彦山川の被害概況（速報版）

### 1. 概要

梅雨前線豪雨に伴う、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系彦山川の被害状況について、速報版として、被害概況を別紙のとおりまとめています。

なお、速報版のため、今後変更がある場合がありますので、ご了承ください。

【問合せ先】国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所

技術副所長 三浦 錠二（みうら じょうじ）

調査課長 中島 忠（なかしま ただし）

電話番号：0949-22-1830

【同時発表記者クラブ】 ■北九州地区、■直方地区、■飯塚地区、■田川地区

# 【速報】

# 被害状況(遠賀川水系 彦山川)

※7月6日13時30分現在



※浸水及び建物流出・損壊については、添田町からの聞き取りによる。  
 ※本資料は速報値のため、今後、変更がある場合があります。

# 出水状況等写真(遠賀川水系 彦山川) 1/2



添田町 柘田(本村) 彦山川30/000左岸  
＜出水状況：7月5日17時10分頃＞



添田町 庄(岩瀬) 彦山川23/850右岸  
＜出水状況：7月5日17時40分頃＞



添田町 庄(庄中) 彦山川24/600左岸  
＜出水状況：7月5日17時40分頃＞



添田町 落合(下田) 彦山川31/000左岸  
＜家屋損壊状況：7月6日10時30分頃＞

# 出水状況等写真(遠賀川水系 彦山川) 2/2




添田町 落合 上落合 彦山川34/100左岸  
＜建物流失状況：7月6日05時50分頃＞



添田町 落合 上落合 彦山川34/100  
＜橋梁流失状況：7月6日06時30分頃＞



添田町 落合(薬師) 彦山川31/500左岸  
＜堤防欠損状況：7月5日18時40分頃＞



添田町 落合(薬師) 彦山川31/500左岸  
＜応急復旧状況：7月6日17時00分頃＞