

平成27年 1月15日(木)に発生した土石流の画像


有村川3号ダム

1:20 頃



有村川1号ダム

1:20 頃



野尻川河口

1:30 頃



平成27年 2月22日(日)に発生した土石流の画像

有村川1号ダム

8:04 頃



有村川1号ダム上流

8:04 頃



有村川1号橋上流右岸

8:04 頃



平成27年 3月19日(木)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

11:05 頃



野尻川7号ダム

11:05 頃



野尻川5号ダム

11:05 頃



野尻川4号ダム

11:05 頃



野尻川河口

11:15 頃



持木川6号堰堤

11:10 頃



平成27年 4月 6日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

11:05 頃



野尻川7号ダム

11:05 頃



野尻川5号ダム

11:05 頃



野尻川4号ダム

11:05 頃



野尻川河口

11:15 頃



有村川3号ダム

15:46 頃



有村川1号橋上流右岸

15:46 頃



有村川1号ダム

15:46 頃



平成27年 4月19日(日)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム

23:05 頃




野尻川河口

23:15 頃



有村川1号ダム

23:17 頃



平成27年 5月 3日(日)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

10:01 頃



野尻川7号ダム

10:01 頃



野尻川5号ダム

10:01 頃



野尻川4号ダム

10:01 頃



野尻川河口

10:11 頃



平成27年 5月12日(火)に発生した土石流の画像

野尻川河口

4:52 頃



持木川6号堰堤

8:34 頃



持木橋

8:38 頃



平成27年 6月 2日(火)に発生した土石流の画像

持木川6号堰堤

20:34 頃



第一古里川7号床固

20:35 頃



有村川3号堰堤

20:34 頃



平成27年 6月 3日(水)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

13:12 頃



野尻川7号堰堤

13:12 頃



野尻川5号堰堤下流

13:13 頃



野尻川4号堰堤右岸

13:13 頃



野尻川河口

13:22 頃



有村川3号堰堤

14:51 頃



有村川1号堰堤

14:51 頃



有村川1号橋上流右岸

14:53 頃



平成27年 6月 8日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

15:29 頃



野尻川7号堰堤

15:29 頃



野尻川5号堰堤下流

15:31 頃



野尻川4号堰堤右岸

15:33 頃



野尻川河口

15:40 頃



持木川6号堰堤

15:34 頃



持木川持木橋

15:46 頃



有村川3号堰堤

21:27 頃



平成27年 6月11日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

13:50 頃



有村川1号堰堤

13:50 頃



有村川1号橋上流右岸

13:51 頃



18:22 頃



平成27年 6月14日(日)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

7:48 頃



野尻川7号堰堤

7:48 頃



野尻川5号堰堤

7:51 頃



野尻川4号堰堤

7:51 頃



有村川3号堰堤

7:50 頃



有村川1号堰堤

7:50 頃



有村川1号橋上流右岸

7:51 頃



黒神川黒神橋

8:01 頃



平成27年 6月24日(水)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

10:02 頃



有村川1号堰堤

10:02 頃



有村川1号橋上流右岸

10:02 頃



平成27年 6月25日(木)に発生した土石流の画像

黒神川黒神橋

2:31 頃



平成27年 7月 6日(月)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

6:50 頃



有村川1号堰堤

6:50 頃



有村川1号橋上流右岸


6:50 頃



平成27年 7月21日(火)に発生した土石流の画像

黒神川黒神橋

21:16 頃



平成27年 8月16日(日)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

21:31 頃



持木川6号堰堤

21:27 頃



持木川持木橋

21:37 頃



野尻川7号堰堤

21:30 頃



野尻川河口

21:40 頃



黒神川黒神橋

21:50 頃



平成27年 8月31日(月)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

21:08 頃



第二古里川上流

21:10 頃



黒神川黒神橋

21:33 頃



平成27年 9月 6日(日)に発生した土石流の画像


有村川3号堰堤

6:00 頃



有村川1号堰堤

6:00 頃



有村川1号橋上流右岸

6:00 頃



野尻川7号堰堤

6:08 頃



野尻川5号堰堤下流

6:08 頃



野尻川4号堰堤右岸

6:08 頃



野尻川河口

6:18 頃



黒神川黒神橋

6:38 頃



平成27年10月 1日(木)に発生した土石流の画像

野尻川河口

21:38 頃



平成27年12月10日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

22:20 頃




野尻川河口

22:29 頃



持木川6号堰堤

22:23 頃



持木川持木橋

22:31 頃



有村川3号堰堤

22:29 頃



黒神川黒神橋

22:42 頃

