

平成26年 1月 8日(水)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

15:34 頃



野尻川河口

15:34 頃



野尻川5号ダム

15:38 頃




野尻川4号ダム

15:40 頃



野尻川河口

15:49 頃



平成26年 3月13日(水)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 7:57 頃



野尻川河口 7:58 頃



野尻川5号ダム 7:57 頃



野尻川4号ダム 7:57 頃



野尻川河口 8:11 頃



平成26年 3月29日(土)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

22:47 頃




野尻川河口

22:47 頃



有村川1号橋上流右岸

22:38 頃



平成26年 5月12日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 12:08 頃



野尻川河口 12:07 頃



野尻川5号ダム 12:06 頃



野尻川4号ダム 12:07 頃



野尻川河口 12:24 頃



有村川3号ダム 13:58 頃



有村川1号ダム上流 14:04 頃



有村川1号ダム 14:04 頃



平成26年 5月14日(水)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム 15:51 頃



野尻川河口 15:54 頃



有村川1号橋上流右岸 15:57 頃



野尻川8号ダム 16:00 頃



野尻川7号ダム 16:02 頃



野尻川5号ダム 16:04 頃



野尻川4号ダム 16:00 頃




野尻川河口 16:06 頃



平成26年 6月10日(火)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 15:50 頃



野尻川河口 15:49 頃



野尻川5号ダム 15:47 頃



野尻川河口 16:10 頃



平成26年 6月17日(火)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 15:04 頃



野尻川河口 15:05 頃



野尻川5号ダム 15:05 頃



野尻川4号ダム 15:05 頃



野尻川河口 15:23 頃



平成26年 6月20日(金)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 19:47 頃




野尻川河口 19:46 頃



野尻川5号ダム 19:52 頃



野尻川4号ダム 19:52 頃



野尻川河口 20:02 頃



平成26年 6月21日(土)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム 2:27 頃



野尻川河口 2:27 頃



野尻川河口 2:40 頃



有村川3号ダム 2:37 頃



有村川1号ダム 2:37 頃



平成26年 6月27日(金)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

7:09 頃



野尻川河口

7:10 頃



野尻川8号ダム

10:08 頃



野尻川7号ダム

10:08 頃



野尻川5号ダム

10:08 頃



野尻川河口

10:19 頃



有村川3号ダム

10:10 頃



有村川1号橋

10:10 頃



持木川6号ダム

10:12 頃



持木橋

10:12 頃



黒神橋

10:42 頃



有村川3号ダム

15:17 頃



平成26年 7月 9日(水)に発生した土石流の画像

野尻川河口

21:53 頃



第二古里川上流

21:44 頃



平成26年 7月30日(水)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

23:58 頃



有村川1号ダム

0:00 頃



有村川1号橋上流右岸

23:58 頃



平成26年 8月1日(金)に発生した土石流の画像

持木川6号ダム

14:15 頃



持木橋

14:19 頃



野尻川8号ダム

14:15 頃



野尻川7号ダム

14:15 頃



野尻川5号ダム

14:15 頃



野尻川河口

14:26 頃



有村川3号ダム

14:15 頃



有村川1号ダム

14:15 頃



平成26年 8月26日(火)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

4:07 頃



有村川1号ダム

4:08 頃



平成26年 8月29日(金)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

15:57 頃



有村川1号ダム上流

15:57 頃



有村川1号ダム

15:57 頃



有村川1号橋上流右岸

15:57 頃



平成26年 9月19日(金)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

6:54 頃



有村川1号ダム

6:54 頃



有村川1号橋上流右岸

6:54 頃



平成26年 9月24日(水)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

12:35 頃



野尻川7号ダム

12:35 頃



野尻川5号ダム

12:35 頃



野尻川4号ダム

12:35 頃



野尻川河口

12:45 頃



平成26年10月13日(月)に発生した土石流の画像

持木川6号ダム

9:38 頃



持木橋

9:38 頃



有村川3号ダム

9:43 頃



有村川1号ダム

9:43 頃



有村川1号橋上流右岸

9:43 頃



平成26年11月1日(土)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

8:12 頃



野尻川7号ダム

8:12 頃



野尻川5号ダム

8:12 頃



野尻川4号ダム

8:12 頃



野尻川河口

8:12 頃



持木橋

8:14 頃



持木川6号ダム

8:14 頃



第二古里川上流

8:16 頃



有村川1号橋上流右岸

8:18 頃



有村川3号ダム

8:18 頃



有村川1号ダム

8:18 頃



第一古里川7号床固

8:25 頃



平成26年11月25日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

9:31 頃



野尻川7号ダム

9:31 頃



野尻川5号ダム

9:31 頃



野尻川4号ダム

9:31 頃



野尻川河口

9:40 頃



平成26年11月30日(日)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム 13:50 頃



野尻川7号ダム 13:50 頃



野尻川5号ダム 13:50 頃



野尻川4号ダム 13:50 頃



野尻川河口 14:00 頃



平成26年12月20日(土)に発生した土石流の画像

有村川3号ダム

7:40 頃



有村川1号ダム

7:40 頃



有村川1号橋上流右岸

7:40 頃

