

## 津江導水路異状無し

熊本地震における津江導水路の点検を実施しました

■ 4月16日1時25分に熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、津江導水路の注水口が位置する熊本県菊池市において震度6強（菊池市旭志）、取水口が位置する大分県日田市において震度5弱（日田市中津江村栃野）を観測しました。この本震以降、断続的に余震が発生していましたが、7月11日に政府機関である地震調査研究推進本部より「今後、マグニチュード5程度（最大震度5強程度）の余震が発生する可能性は低下した」との発表があり、これを受け、菊池川河川事務所においても津江導水路の安全性を調査するための点検計画を立て、導水路構造の異変の有無について立入点検※1を実施しました。

※1：主に目視による外観点検

◎津江導水路点検の実施日時  
8月8日（月）～ 8月9日（火）

◎点検の結果、津江導水路に異状は認められませんでした。

問い合わせ

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所

副所長 緒方

TEL 0968(44)2171

竜門ダム管理支所長 遠山

TEL 0968(27)1120