


令和2年1月27日暴風・大雨に伴う被害状況
(佐伯地域における、道路浸水確認箇所図)



市道馬場先新女島線
鶴城高校前



市道常盤女島線
メガネの三城前




市道鶴谷中芳島線
かつひろ前



市道常盤女島線
メガネの三城前

令和2年1月27日暴風・大雨に伴う被害状況
(佐伯地域における、住家浸水箇所図)



住家

	半壊	床上浸水	床下浸水
佐伯		1	7
渡町台		1	2
佐伯東		2	22
上堅田			1
大入島		4	4
下堅田		1	1
木立		2	13
鶴見		4	11
米水津			1
蒲江	4	12	47
	4	27	109

非住家

半壊	床上浸水	床下浸水
		1
		7
		15
		0
		1
		3
		1
		2
		0
		8
		38

合計

半壊	床上浸水	床下浸水	合計
	1	8	9
	1	9	10
	2	37	39
	0	1	1
	4	5	9
	1	4	5
	2	14	16
	4	13	17
	0	1	1
4	12	55	71
4	27	147	178

蒲江内訳

	半壊	床上浸水	床下浸水	
畑野浦	2	8	30	40
尾浦	2	1	10	13
楠本	0	3	14	17
波当津			1	1
合計	4	12	55	71

【住家】

	半壊	床上浸水	床下浸水	
畑野浦	2	8	26	36
尾浦	2	1	9	12
楠本	0	3	12	15
波当津			0	0
合計	4	12	47	63

【非住家】

	半壊	床上浸水	床下浸水	
畑野浦			4	4
尾浦			1	1
楠本			2	2
波当津			1	1
合計			8	8