

# 前線に伴う大雨による現地調査 (大分県玖珠郡九重町)

## <概要>

- ・令和3年8月12日・13日、大分県玖珠郡九重町
- ・国交省職員・TEC-Doctor(大分高専 工藤准教授)・防災エキスパート等
- ・被害状況(現場の状態)

## ● テックドクターによる調査

現地調査状況 (被災直後)



現地調査状況 (応急対策後)



現地調査状況 (応急対策後)



## <助言内容>

- ・今回の災害により、不安定な部分は崩落しているため、応急対策(ブルーシートによる法面の養生)による交通規制の解除は可能。

## <対策方法について>

- ・24時間片側交互規制として、大型土嚢によるポケットの確保。