

8月11日からの前線による大雨に伴う武雄河川事務所管内の
出水状況について (第17報)

六角川流域内の浸水は全て解消しました

概要

- ・六角川水系では、8月11日からの前線による大雨により、流域内で約5,800ha※の浸水が発生しました。
- ・流域内の既設排水ポンプ場及び最大14台の排水ポンプ車を導入し排水するとともに、河川水位にあわせて、水門・樋門のゲートを開放し排水した結果、16日9時時点で流域内の浸水がすべて解消しました。

※数値はヘリ調査等により推定したものであり、今後、変更の可能性があります。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所
副所長 柳沢 敦守
事業対策官 金子 努
電話 0954-23-5175(直通)


武雄河川事務所ホームページの防災インフォメーションで、雨量や河川及びダム の状況、施設の位置情報等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/bousai/>


令和3年8月出水 六角川水系の内水浸水の解消状況（速報）

- 六角川水系では、8月11日からの前線による大雨により、流域内で※約5,800haの浸水が発生しました。
- 流域内の既設排水ポンプ場及び最大14台の排水ポンプ車を導入し排水するとともに、河川水位にあわせて、水門・樋門のゲートを開放し排水した結果、**16日9時時点で流域内の浸水がすべて解消しました。**

8/14 19時時点



8/16 9時時点



凡例	
	浸水範囲(推定)
	R元.8出水で浸水したが 今回浸水を確認できなかった範囲
	越水・溢水箇所
	大臣管理区間
	排水ポンプ場(国管理)

	14日19時 時点 (推定)	16日9時 時点 (推定)	(参考) R元.8 出水
浸水面積	約5,800 ha	解消	約6,900 ha

※浸水面積はヘリ調査等により推定したものであり、今後、変更の可能性があります。