


令和2年7月豪雨被害状況（浸水被害等）

- 球磨川本川で面積約1,020ha、戸数約6,110戸の浸水被害。
- 国管理区において2箇所堤防決壊、11箇所越水・溢水の被害。

球磨村、人吉地区の浸水状況

令和2年7月3日からの大雨による浸水推定図
球磨川水系球磨川5



熊本県人吉市の被害状況



熊本県人吉市の被害状況



▲人吉市街部(五日町)



▲人吉市街部(五日町交差点)



熊本県球磨村の被害状況



熊本県球磨村の被害状況



▲ 球磨村渡地区



▲ 球磨村 渡地区(くま村湯の駅)



▲ 球磨村一勝地地区(森林組合付近)



▲ 球磨村大瀬地区 (球泉洞 : 森林館)

熊本県球磨村の被害状況



▲ 球磨村神瀬地区(川内川)



▲ 球磨村神瀬地区(川内川)




▲ 球磨村神瀬地区(川内川上流)



▲ 球磨村神瀬地区(H30整備の砂防堰堤)

令和2年7月豪雨被害状況（浸水被害等）

- 球磨川本川で面積約1,020ha、戸数約6,110戸の浸水被害。
- 国管理区において2箇所で堤防決壊、11箇所で越水・溢水の被害。



八代市の被害状況



▲ 八代市坂本町(行徳川：JR肥薩線橋梁)



▲ 八代市坂本町鎌瀬地区(小川谷)




▲ 八代市坂本町中津道地区(上松求麻郵便局)



▲ 八代市坂本町中津道地区(市の俣川)

八代市の被害状況

【九州地整】はるかぜ号



八代市の被害状況



道路及び橋梁の被害状況【国道219号及び並行する県道等】

○ 球磨川沿いの道路が各地で寸断、球磨川本川に架かる道路橋10橋が流失

