


第2回 令和2年7月球磨川豪雨検証委員会「説明資料」 【訂正内容】

訂正日:令和2年10月7日


訂正箇所 : 「説明資料(14ページ)」

訂正前



訂正

訂正後



【訂正内容】


右下の図の時間表記を「午前9:00の状況」に訂正

第2回 令和2年7月球磨川豪雨検証委員会「説明資料」 【訂正内容】


訂正日:令和2年10月7日

訂正箇所 : 「説明資料(66ページ)」

訂正前



訂正後



【訂正内容】


右下の図の横軸(時間軸)の「7 / 3」の表記を削除

第2回 令和2年7月球磨川豪雨検証委員会「説明資料」 【訂正内容】

訂正日:令和2年10月7日


訂正箇所:「説明資料(93ページ)」

訂正前



訂正

訂正後



【訂正内容】


左中央、左下の図の横軸(時間軸)を訂正

第2回 令和2年7月球磨川豪雨検証委員会「説明資料」 【訂正内容】

訂正日:令和2年10月7日


訂正箇所 : 「説明資料(94ページ)」

訂正前



訂正

訂正後




【訂正内容】

左下の図の横軸(時間軸)の「7 / 3」の表記を削除

第2回 令和2年7月球磨川豪雨検証委員会「説明資料」 【訂正内容】

訂正日:令和2年10月7日

訂正箇所 : 「説明資料(97ページ)」



【訂正内容】

右下の図の横軸(時間軸)の「7/3」の表記を削除