球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<河道掘削>

- ○球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年5月末現在約214万m³を撤去。
- ○引き続き、堆積土砂の掘削を推進。





【施工場所】

右岸18k700~19k100付近 道の駅さかもと対岸付近

【施工業者】

株式会社 福岡建設 和久田建設 株式会社

【進捗状況】 11/21 掘削着手 約81%掘削完了





球磨村大瀬地区

(球磨川右岸40k000付近)



【施工場所】 右岸40k000付近 大瀬橋上流付近

【施工業者】 株式会社 技建日本

【進捗状況】 3/1 掘削着手 約77%掘削完了





球磨村渡地区

(球磨川右岸53k400~53k600付近)



【施工場所】

右岸53k400~53k600付近

【施工業者】

味岡建設 株式会社

【進捗状況】

12/5 掘削着手 約58%掘削完了





球磨村地下地区 (球磨川右岸54k600~54k800付近)



【施工場所】

右岸54k600~54k800付近

【施工業者】

味岡建設 株式会社

【進捗状況】

5/10 掘削着手 約32%掘削完了





人吉市下薩摩瀬地区

(球磨川右岸58k300~59k700付近)



【施工場所】

右岸58k300~59k700付近 万江川合流点付近

【施工業者】

株式会社 技建日本 青木建設 株式会社

【進捗状況】 11/14 掘削着手 約99%掘削完了

