


球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜河道掘削＞

- 球磨川河道内の掘削を行っており、令和5年10月末現在約221万 m^3 を撤去。
- 引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

令和5年10月末時点
実施中箇所



②



①



③



1

人吉市小柿地区 (球磨川左岸56k800～58k000付近)



【施工場所】

左岸56k800～58k000付近

【施工業者】

丸昭建設 (株)

【進捗状況】

10/12 掘削着手

1% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >



2

人吉市下薩摩瀬地区 (球磨川右岸58k700～59k100付近)



【施工場所】

左岸58k700～59k100付近

【施工業者】

味岡建設 (株)

【進捗状況】

10/10 掘削着手

25% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >



3

人吉市川村地区 (球磨川右岸65k800～66k125付近)



【施工場所】

左岸65k800～66k125付近

【施工業者】

味岡建設 (株)

【進捗状況】

9/21 掘削着手

9% 掘削完了

< 施工前 >



< 施工中 >

