

① 球磨村神瀬地区の工事進捗状況

工事名

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その1工事
- (2) R4球磨川神瀬地区宅地等
嵩上げ及び掘削その2工事

施工業者

- (1) 八代港湾工業(株)
- (2) (株)高野組

着工日

- (1) 令和5年4月1日
- (2) 令和5年1月16日



施工前(令和5年2月頃 時点)



施工状況(令和5年4月末 時点)



施工状況（令和5年5月末時点）



施工状況（令和5年6月末時点）



施工状況（令和5年7月末時点）



施工状況（令和5年8月末時点）



施工状況（令和5年9月末時点）



施工状況（令和5年10月末時点）

更新



② 八代市合志野地区の工事進捗状況

更新

＜工事名＞

(1) R4球磨川合志野地区
宅地等嵩上げ工事

＜施工業者＞

(1) (株)土井組

＜着工日＞

(1) 令和5年4月3日

＜撮影地点(写真は施工前の令和5年8月に撮影)＞



施工前(令和5年4月頃 時点)



施工状況(令和5年10月末 時点)

