

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

## <輪中堤・宅地かさ上げ>

《八代市》

### <令和7年11月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所>



※この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

## <輪中堤・宅地かさ上げ>

《芦北町》

<令和7年11月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所>



※この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

## <輪中堤・宅地かさ上げ>

《球磨村》

<令和7年11月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所>

<凡例>  
● 工事中  
● 準備中  
● 完了



\*この地図は国土地理院の地理院地図に加筆したものである。

# 八代市古田地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R7球磨川古田地区築堤外工事

## <施工業者>

(株)高野組

## <着工日>

令和7年8月予定



## 施工状況(令和6年7月末 時点)




## 施工状況(令和6年11月末 時点)



## 施工状況（令和7年1月末 時点）

①



②



## 施工状況（令和7年3月末 時点）

①



②



## 施工状況（令和7年9月末 時点）

①



②



# 八代市小川・段・横石地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川小川地区排水樋管新設工事

## <施工業者>

(株)新井組

## <着工日>

令和6年9月

## <施工前の状況(令和6年9月に撮影)>



施工前(令和6年9月末時点)



施工状況(令和6年9月末時点)



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市下今泉地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

- (1)R6球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事
- (2)R7球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事

## <施工業者>

- (1)和久田建設(株)
- (2)(株)福岡建設

## <着工日>

- (1)令和6年9月
- (2)令和7年9月

## <施工前の状況(令和6年11月に撮影)>



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市上今泉地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川今泉地区上流築堤護岸  
(その2)工事

## <施工業者>

(株)上村工業

## <着工日>

令和6年7月

## 撮影地点



## 施工前(令和5年12月末時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）




## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



# 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市原女木地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R7球磨川原女木地区護岸及び宅地等  
かさ上げ工事

## <施工前の状況(令和7年2月に撮影)>



## <施工業者>

徳倉建設(株)

## <着工日>

令和7年7月末

## 施工状況（令和7年9月末時点）



# 八代市下代瀬地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地  
区外宅地かさ上げ工事

<施工業者>

八代港湾工業(株)


<着工日>

令和5年10月



<施工前の状況(令和5年9月に撮影)>

施工完了



# 八代市坂本・松崎地区の工事進捗状況

## <工事名>

R7球磨川坂本地区宅地等  
かさ上げ外工事

## <施工業者>

(株)土井組

## <着工日>

令和7年8月予定


## <施工前の状況(令和5年11月に撮影)>



## 施工状況（令和5年12月末 時点）




## 施工状況（令和6年1月末 時点）



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市合志野地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

- (1)R5・6・7球磨川合志野地区宅地等嵩上げ(その1)工事
- (2)R5・6・7球磨川合志野地区宅地等嵩上げ(その2)工事

## <施工前の状況(令和5年8月に撮影)>



## <施工業者>

- (1)(株)土井組 (2)(株)中山建設

## <着工日>

- (1)令和6年7月 (2)令和6年7月

## 施工前(令和5年4月末時点)



## 施工状況(令和5年10月末時点)



## 施工状況（令和5年11月末 時点）




## 施工状況（令和5年12月末 時点）



## 施工状況（令和6年1月末 時点）



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



球磨川

## 施工状況（令和7年3月末 時点）



球磨川

## 施工状況（令和7年5月末 時点）



球磨川

## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市荒瀬地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

- (1)R6球磨川荒瀬地区他宅地等かさ上げ工事
- (2)R7球磨川荒瀬地区築堤護岸外(1工区)工事

## <施工業者>

- (1)岩奥産業(株)
- (2)(株)土井組

## <着工日>

- (1)令和7年3月
- (2)令和7年9月



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市藤本地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川藤本地区・大門地区  
宅地等かさ上げ工事



## <着工日>

令和6年11月

## 施工状況（令和6年1月末 時点）



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）

①



②



## 施工状況（令和7年3月末 時点）

①



②



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市破木地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地  
区外宅地かさ上げ工事

<施工業者>

八代港湾工業(株)

<着工日>

令和5年10月



施工完了



堤防整備

# 八代市上葉木地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川下鎌瀬地区宅地  
等かさ上げ受託合併工事

## <施工業者>

八代港湾工業株式会社

## <着工予定>

令和7年7月

## 撮影地点




## 施工前(令和5年12月末時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市下鎌瀬地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

(1)R6球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ  
受託合併工事

(2)R7球磨川下鎌瀬地区宅地等かさ上げ  
受託受託合併工事

## <施工業者>

(1)八代港湾工業(株) (2)(株)上村工業

## <着工日>

(1)令和7年4月 (2)令和7年10月

## <施工前の状況(令和6年4月に撮影)>



## 施工前(令和6年4月末時点)



## 施工状況(令和6年9月末時点)




## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 八代市西鎌瀬地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R7球磨川西鎌瀬地区宅地等かさ上げ  
受託合併工事

## <施工業者>

有限会社増田土木

## <着工日>

令和7年9月予定



## 施工状況(令和6年4月末時点)




## 施工状況(令和6年7月末時点)



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



# 八代市中津道地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

- (1)R6球磨川中津道地区掘削護岸  
(その1)工事
- (2)R6球磨川中津道地区掘削護岸  
(その2)工事

## <施工業者>

- (1)(株)新井組
- (2)(株)ノバック

## <着工日>

- (1)令和7年1月
- (2)令和7年1月



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



①

← 球磨川



②

← 球磨川

## 施工状況（令和7年9月末 時点）



①

← 球磨川



← 球磨川

# 芦北町海路地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R7球磨川海路地区宅地等かさ上げ

工事



## <施工業者>

徳南建設(株)

## <着工日>

令和7年9月

## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 芦北町簸瀬地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川白石地区宅地等  
嵩上げ及び掘削工事

<施工業者>

(株)佐藤産業

<着工日>

令和5年7月



<施工前の状況(令和5年5月に撮影)>

施工完了



# 芦北町白石地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R 6 球磨川小口地区掘削  
工事

## <施工業者>

(株)佐藤産業

## <着工日>

令和6年9月

## 撮影地点




## 施工前(令和5年12月末 時点)



## 施工状況(令和6年1月末 時点)



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



## 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 芦北町小口地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R 6 球磨川小口地区掘削  
工事

## <施工業者>

(株)佐藤産業

## <着工日>

令和6年9月



## 施工状況(令和7年3月末時点)



## 施工状況（令和7年5月末 時点）



①



②



## 施工状況（令和7年7月末 時点）



①



②



# 施工状況（令和7年9月末 時点）



# 芦北町告地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川告地区宅地等かさ上げ工事

## <施工業者>

徳南建設(株)

## <着工日>

令和7年1月

## <施工前の状況(令和6年9月に撮影)>



## 施工状況(令和7年1月末 時点)



## 施工状況(令和7年3月末 時点)



## 施工状況(令和7年5月末 時点)



## 施工状況(令和7年7月末 時点)



## 施工状況(令和7年9月末 時点)



# 球磨村多武除地区

工事完了

## <工事名>

R4球磨川神瀬地区宅地等  
嵩上げ及び掘削その1工事



## <着工日>

令和6年1月

## 施工状況(令和6年1月末時点)



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年6月末 完成）



# 球磨村神瀬地区の工事進捗状況

工事中

撮影地点 <施工前の状況(令和5年2月に撮影)>

<工事名>

R6球磨川神瀬地区道路等嵩上げ  
工事

<施工業者>

三和建設(株)

<着工日>


令和6年9月



施工前(令和5年2月末 時点)



施工状況(令和5年4月末 時点)



## 施工状況（令和5年5月末 時点）



## 施工状況（令和5年6月末 時点）



## 施工状況（令和5年7月末 時点）



## 施工状況（令和5年8月末 時点）



## 施工状況（令和5年9月末 時点）



## 施工状況（令和5年10月末 時点）



## 施工状況（令和5年11月末 時点）



## 施工状況（令和5年12月末 時点）



## 施工状況（令和6年1月末 時点）



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



## 施工状況（令和6年7月末 時点）



## 施工状況（令和6年9月末 時点）



## 施工状況（令和6年11月末 時点）



## 施工状況（令和7年1月末 時点）



## 施工状況（令和7年3月末 時点）

全体



※①～③は撮影地点

## 施工状況（令和7年5月末 時点）

全体



# 施工状況（令和7年7月末 時点）

全体

川内川

← 球磨川



# 施工状況（令和7年9月末 時点）

川内川

球磨川

球磨川



# 球磨村堤岩戸地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川池下地区護岸及び宅地等  
かさ上げ工事

## <施工業者>

味岡建設(株)

## <着工日>

令和6年12月


撮影地点

↑  
球磨川



<施工前の状況(令和5年5月に撮影)>

施工前(令和6年5月末 時点)



施工状況(令和6年7月末 時点)



## 施工状況(令和6年9月末 時点)

①



②

## 施工状況(令和6年11月末 時点)

①



②

## 施工状況(令和7年1月末 時点)

①



②

## 施工状況(令和7年2月末時点)

①



②



## 施工状況(令和7年5月末時点)

①



②



## 施工状況(令和7年7月末時点)

①



②



# 施工状況(令和7年9月末時点)



# 球磨村田頭地区の工事進捗状況

## <工事名>

球磨川田頭地区築堤護岸(その2)

外工事

## <施工業者>

三和建設(株)

## <着工日>


令和6年4月



## 施工状況(令和7年3月末時点)



## 施工状況(令和7年5月末時点)



## 施工状況(令和7年7月末時点)

①



②



## 施工状況(令和7年9月末時点)

①



②



# 球磨村大坂間下流地区の工事進捗状況

工事完了

## <工事名>


球磨川田頭地区築堤護岸(その2)外工事

## <施工業者>

三和建設(株)

## <着工日>

令和6年6月



## 施工前(令和6年6月末時点)



球磨川 →

## 施工状況(令和6年7月末時点)



球磨川 →

## 施工状況(令和6年9月末 時点)



## 施工状況(令和6年11月末 時点)



## 施工状況(令和6年12月末完成)



# 球磨村大坂間上流地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川神瀬地区掘削(5工区)工事

## <施工業者>


味岡建設(株)

## <着工日>

令和7年5月




## 施工前(令和6年8月末時点)



## 施工状況(令和7年5月末時点)



## 施工状況(令和7年7月末 時点)



## 施工状況(令和7年9月末 完成)



# 球磨村淋地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川簾瀬地区掘削及び淋地区  
宅地かさ上げ工事

## <施工業者>

(株)松下組

## <着工日>

令和6年6月



## 施工状況(令和6年7月末 時点)




## 施工状況(令和6年9月末 時点)



## 施工状況(令和6年11月末時点)



## 施工状況(令和7年1月末時点)



## 施工状況(令和7年3月末時点)



## 施工状況(令和7年5月末時点)



## 施工状況(令和7年7月末時点)



## 施工状況(令和7年9月末時点)



# 球磨村中園地区

工事完了

## <工事名>

R5球磨川松本地区掘削外工事

## <施工業者>

(株)丸昭建設

## <着工日>

令和5年12月



## 施工前(令和5年12月末時点)



## 施工状況(令和6年1月末時点)



## 施工状況（令和6年2月末 時点）



## 施工状況（令和6年3月末 時点）



## 施工状況（令和6年5月末 時点）



# 施工状況（令和6年6月末 完成）



工事中

# 球磨村池下地区の工事進捗状況

## <工事名>

R6球磨川池下地区宅地嵩上げ工事

## <施工業者>

丸昭建設(株)

## <着工日>

令和6年12月

## <施工前の状況(令和7年2月に撮影)>



## 施工状況(令和7年3月末時点)



## 施工状況(令和7年5月末時点)



## 施工状況(令和7年7月末時点)



## 施工状況(令和7年9月末時点)



# 球磨村友尻地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

R6球磨川駁瀬地区掘削及び友尻地区  
区宅地かさ上げ工事

## <施工前の状況(令和6年6月に撮影)>



## <施工業者>

丸昭建設(株)

## <着工日>

令和6年7月

## 施工状況(令和6年5月頃末時点)



## 施工状況(令和6年7月末時点)




## 施工状況(令和6年9月末 時点)



## 施工状況(令和6年11月末 時点)



## 施工状況(令和7年1月末 時点)



## 施工状況(令和7年3月末 時点)



## 施工状況(令和7年5月末 時点)



## 施工状況(令和7年7月末 時点)



# 施工状況(令和7年9月末 時点)

①



②



# 球磨村鶴口地区の工事進捗状況

工事中

## <工事名>

球磨川田頭地区築堤護岸(その1)

外工事

## <施工業者>

青木建設(株)

## <着工日>

令和6年4月



※写真は施工前(令和6年4月)に撮影

## 施工前(令和6年4月末時点)




## 施工状況(令和6年7月末時点)



## 施工状況(令和6年9月末時点)



## 施工状況(令和6年11月末時点)



## 施工状況(令和7年7月末時点)



# 施工状況(令和7年9月末時点)

