

令和2年7月豪雨による緊急対策工事として球磨村-小川・中園川に携わることになりました。

今後、降雨・台風による二次災害に備え緊急対策を行いました。

【小川】河道対策、流木処理

【中園川】流木処理


工事期間が2か月と短い中で天候にも注意し河川内作業を行い特に河道対策では、河川水量が多い中、水替えしながら袋詰め玉石を据付したことに苦労しました。

今回、二次災害の発生がなく完工し工事関係者に感謝しています。

小川-河道対策前



小川-河道対策後



小川-袋詰め玉石据付状況



小川-袋詰め玉石据付完了



中園川-流木処理前



中園川-流木処理後



工事名：小川災害復旧（その1）工事（工事箇所：球磨村渡地先）

②-3工区：施工前



施工状況：河川土工 掘削工



②-1工区：施工前



施工状況：腹付けコンクリート工



②-3工区：施工後



施工状況：コンクリートブロック積工



②-1工区：施工後



現場代理人・監理技術者
皆越 智和

令和2年7月豪雨による災害復旧工事として球磨村-小川・相良村-川辺川に携わることになりました。

【工事内容】

河川土工 掘削工 約7万m³
法覆護岸工 コンクリートブロック積 約1,300m²

工事期間：令和2年11月から令和3年5月までの短い中で労務・大型ダンプの確保に苦労しました。

又、各工区で施工条件が異なり発注者との密な調整により事前協議が早期解決し施工することができました。

今回、無事故・無災害で完工したことに工事関係者に感謝しています。