


球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<遊水地>

<令和7年9月末時点の遊水地工事実施箇所>



① 相良村柳瀬地区

< 工事名 >

R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事

< 施工業者 >

(株) 技建日本

< 着工日 >

令和 6 年 5 月

< 施工前の状況 (令和 5 年 7 月に撮影) >




施工状況 (令和 6 年 7 月末時点)



施工状況（令和6年9月末時点）



施工状況（令和6年11月末時点）



施工状況（令和7年1月末時点）



施工状況（令和7年3月末時点）



施工状況（令和7年5月末時点）



施工状況（令和7年7月末時点）



②球磨村渡地区

< 工事名 >

- ① R 6 球磨川渡遊水地築堤工事
- ② R7球磨川渡遊水地排水樋管
新設外工事

< 施工業者 >

- ① 味岡建設 (株)
- ② (株) 丸昭建設

< 着工日 >

- ① 令和 6 年 9 月
- ② 令和 7 年 1 0 月 予定



施工状況 (令和 6 年 1 1 月末時点)



施工状況（令和7年1月末時点）

①



②

球磨川



施工状況（令和7年3月末時点）

①



②

施工状況（令和7年5月末時点）



施工状況（令和7年7月末時点）

