




球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況<遊水地>

<令和8年1月末時点の遊水地工事実施箇所>



① 相良村柳瀬地区

<工事名>

- ① R 6 球磨川柳瀬遊水地築堤工事
- ② R 7 球磨川柳瀬遊水地掘削護岸工事

<施工業者>

- ① (株) 技建日本
- ② (株) 技建日本

<着工日>

- ①令和 6 年 5 月
- ②令和 7 年 1 1 月


<施工前の状況 (令和 5 年 7 月に撮影) >





施工状況 (令和 6 年 7 月末 時点)



施工状況（令和6年9月末時点）



施工状況（令和6年11月末時点）



施工状況（令和7年1月末時点）



施工状況（令和7年3月末時点）



施工状況（令和7年5月末時点）



施工状況（令和7年7月末時点）



施工状況（令和7年9月末時点）



施工状況（令和7年11月末時点）



②球磨村渡地区

<工事名>

- ①R 6 球磨川渡遊水地築堤工事
- ②R7球磨川渡遊水地排水樋管
新設外工事

<施工業者>

- ①味岡建設（株）
- ②（株）丸昭建設

<着工日>

- ①令和 6 年 9 月
- ②令和 7 年 10 月



施工状況（令和6年11月末時点）



①



②

施工状況（令和7年1月末時点）



施工状況（令和7年3月末時点）



施工状況（令和7年5月末時点）




施工状況（令和7年7月末時点）



施工状況（令和7年9月末時点）

①



②



施工状況（令和7年11月末時点）

①



②

